

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2023年第2期（总第968期）

物理科学与技术学院党政办公室

2023年4月17日

物理学院实验室安全工作简报

——2023年4月17日学院实验室安全检查情况通报

2023年4月17日上午学院实验室安全小组对学院所辖实验室进行了检查，检查发现多数实验室内脏乱差现象比较突出，主要表现在地板、桌面长期没有清理和打扫、垃圾桶多日没有倾倒等，形成鲜明对照的是齐云楼116实验室（负责人唐丽云）-----X-射线衍射仪实验室----地面干净整洁、桌面一尘不染。



检查中发现的问题汇总

格致楼 1014 房间 (门牌号贴错 1021):

- ① 灰尘多、物品杂乱。
- ② 有自行车等无关物品。





格致楼 1010-1012 房间:

①门后有杂物, ②1012 房间脏乱





格致楼 2053 房间:

- ① 桌面化学药品多。
- ② 易制毒品柜双锁未锁。
- ③ 化学品台账需更新。



格致楼 2023 房间:

①垃圾桶满溢①, ②地面桌面乱




理工楼 106:

- ① 开空调临时用电风扇吹仪器，给仪器降温。
- ② 排插串接。
- ③ 纸箱随意放柜上，容易掉落。



理工楼 104:

- ① 仪器冷却水管随地放置，建议用硬管。
- ② 电源插排随地摆放。
- ③ 设备超重，地板需要按设计院标准加固。



理工楼 101:


① 垃圾桶满。

② 电源插板放地面。





理工楼 1322:

吃零时, 且垃圾桶满溢





理工楼 1401—1402:

- ① 桌面杂物盒随意放置，很容易掉进垃圾桶内。
- ② 气瓶未固定。
- ③ 电源插排随地放置。





理工楼 1417:

- ① 用机柜风机为高温炉降温，机柜风机随意摆放、电源简易连接。
- ② 冷却水管对角横穿通道。



理工楼 1419: 室内无人

- ① 易制毒丙酮/盐酸随意放桌上，余量均超 200 毫升。
- ② 台钳本应桌子上，实际放在凳子上。
- ③ 电吹风插头插在电源插座上。
- ④ 废液空瓶过多。



理工楼 1420:

- ① 桌面脏乱。
- ② 脱脂棉随意放抽屉内，抽屉未关。



理工楼 1421:

气体管路随意接, 建议固定墙上



建议实验室门上禁止乱贴，设统一留言警示贴

