

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2024年第5期（总第978期）

物理科学与技术学院党政办公室

2024年6月24日

物理学院 2024 年 6 月实验室安全检查情况通报

2024年6月17日，物理学院实验室安全工作组对所辖格致楼、理工楼、齐云楼和榆中校区的实验室进行了例行安全检查，检查中发现的问题包括：（1）垃圾存储较多，没有及时处理，实验室卫生较差；（2）插线板使用不规范：乱拉乱放；（3）气瓶固定不规范；（4）实验室放有食物饮料等，现具体公布如下：

理工楼 0115: 插线板放在地上、桌面杂乱



理工楼 0112: 900℃ 高温炉无人值守、配电柜门被堵





理工楼 0103: 插线板放在地上



理工楼 1401：电线横跨在消防水管、插线板放在地上



理工楼 1411：化学药品置于配电柜上并已造成管道腐蚀



理工楼 1419：垃圾堆放较多





理工楼 1420：空瓶未及时处理



理工楼 1421：机械泵漏油未及时处理




理工楼 1421：插线板放在地上、高温烘箱旁堆放易燃物



品





理工楼 1427: 卫生杂乱






理工楼 1322：配电柜门被堵、卫生杂乱、桌面有瓜子饮
料





格致楼 1012-1014: 丙酮随意放置, 应放入易制毒品柜
双人双锁管理



格致楼 1010：实验台面和水池柜面卫生脏乱差



格致楼 2010：摆实验室架设行军床午休，垃圾桶满溢



格致楼 2023：水池柜面脏乱、电吹风插头未拔下、垃圾桶满溢



格致楼 1037-2: 氢气瓶没有气体报警器、钢瓶固定不规范



格致楼 1033: 气瓶固定不规范



格致楼 1025: 气瓶没有固定、插线板放地面



齐云楼 0102: 实验室卫生脏乱差

