

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2025年第6期（总第987期）

物理科学与技术学院党政办公室

2025年6月18日

2025年6月学院实验室安全检查情况通报

2025年6月16、18日学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查中发现普遍存在下述问题：（1）实验室地面桌面积灰较厚；（2）部分杂物防止混乱、使用超大垃圾桶、不及时清理垃圾；（3）插线板使用不规范等。

现将检查结果通报如下，请实验负责人对照问题督促学生和有关人员立即进行整改：

格致楼 1024 里间：插线板串联放置在地上



格致楼 1028：通风橱内药品摆放混乱




格致楼 1033: 使用超大垃圾桶, 未及时清理



理工楼 112: 桌面积灰



理工楼 114: 插线板放在地上



理工楼 115：卫生杂乱差，物品堆放杂乱




理工楼 118：纸箱堆放且阻挡电源柜门



理工楼 117: 桌面杂乱, 折叠床未收起



理工楼 122: 纸箱堆放, 有食物, 桌面杂乱




理工楼 106：桌面杂物堆放、桌面积灰卫生环境差



理工楼 104：实验室化学药品气味浓烈

理工楼 1401：桌面杂乱，卫生差



理工楼 1417: 插线板放在地上, 存在安全隐患



理工楼 1421: 地面积灰, 垃圾堆放卫生环境差, 物品杂乱



理工楼 1420: 卫生环境差



理工楼 1419: 垃圾堆放, 物品杂乱堆放




理工楼 1426: 实验室温度过高

理工楼 1425: 桌面地面积灰, 物品杂乱



理工楼 1327: 地面卫生差, 桌面杂乱



理工楼 1322: 桌面地面积灰, 卫生差

