

# 兰州大学物理科学与技术学院

## 工作简报

2025年第5期（总第986期）

物理科学与技术学院党政办公室


2025年5月12日

### 2025年5月学院实验室安全检查情况通报

2025年5月9、12日学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查中发现普遍存在下述问题：（1）部分插座老化或使用不规范等用电安全隐患；（2）部分气瓶无标识；（3）部分实验室卫生差。

现将检查结果通报如下，请实验负责人对照问题督促学生和有关人员立即进行整改：

格致楼 1024 里间：灯管不亮，建议维修



格致楼 1026: 气瓶没有标识牌



格致楼 1031: 有一个气瓶没有标识牌



格致楼 1030: 实验室卫生差



格致楼 1037-2: 灯管不亮, 建议维修



格致楼 1037-1: 实验室卫生差



格致楼 2043-1: 插座松动, 存在用电隐患; 实验室卫生差



格致楼 2023: 实验室卫生差



格致楼 2045: 气瓶没有标识牌



理工楼 1322: 配电柜上电线存在安全隐患



理工楼 1426: 实验室地面桌面尘土堆积, 卫生差



理工楼 1425: 物品堆放杂乱



理工楼 1422：插线板放在地上、桌面插头老化有短路风险、试剂瓶为及时处理、手机充电器用完未拔下



理工楼 1421：垃圾堆放、卫生环境差



理工楼 1420: 垃圾堆放、卫生环境差、插板放在地上



理工楼 1419: 垃圾堆放、卫生环境差



理工楼 112: 插线板放在地上



理工楼 111：部分地面尘土堆积，存在安全隐患



理工楼 118：卫生环境差

