

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2025年第3期（总第984期）

物理科学与技术学院党政办公室

2025年3月15日

2025年3月学院实验室安全检查情况通报

2025年3月13、14日学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了气瓶与高温炉专项检查。检查中发现普遍存在下述问题：（1）大多数危险气体缺报警装置和自动排风装置；（2）部分气瓶长期不使用，无标识。

现将检查结果通报如下，请实验负责人对照问题督促学生和有关人员立即进行整改：

序号	楼宇	房间号	气瓶气体种类和数量、有无气体标识	危险气体种类	危险气体是否安装监测报警、自动排风装置
1	格致楼	1031	氩气*1、氮气*1、氧气*1	氢气*1、乙炔*1、氨气*1	氢气、乙炔无报警自动排风
2	格致楼	1033	氩气*2、氮气*1	氢气*1	无
3	格致楼	1036	氩气*1	乙炔*1、乙烯*1、氢气*1、氨气*1	无乙烯报警器
4	格致楼	2013	氩气*1	氢气*1、乙炔*1	无乙炔报警
5	格致楼	2025-2027	氩气*2	二氧化碳*1、甲烷*1、氨气*1、氢气*2	缺氨气报警
6	格致楼	2039	氩气*2	氢气*1、乙炔*1、一氧化碳*1、一氧化氮*1、二氧化氮*2、硫化氢*1、氨气*1	缺报警，自动排风
7		2043-1	氩气*1、氮气*4	氢气*1、二氧化氮*1、氨气*1	缺所有报警
8	理工楼	101-102	氩气*2、氮气*1、氢气*2、氧气*1 其中2瓶无气体标识	氢气*2	监测报警（有）、自动排风（无）
9	理工楼	104	氮气*1、高压釜*1 其中1瓶无气体标识		
10	理工楼	106	氩气*1、（氢气+氮气）混合*1、氮气*1、氧气*1	（氢气+氮气）混合*1	监测报警（无）、自动排风（无）

11	理工楼	111-113	氩气*3、氮气*5、氧气*3、 氨气*3 其中2瓶无气体标识		
12	理工楼	112	氮气*1、氨气*1、氩气*3、 氧气*1	氨气*1	监测报警（无）、自动排风（无）
13	理工楼	115-117	氩气*4、氮气*2、氧气*1 其中2瓶无气体标识		
14	理工楼	1401	氮气*2、空气压缩机*1、 氩气*2 其中2瓶无气体标识		
15	理工楼	1418-1422	氩气*4、氧气*2、氮气*2、 氨气*1、氢气*1 其中4瓶 无气体标识	氨气*1、氢气*1	氢气：监测报警（有）、自动排风（无） 氨气：监测报警（无）、自动排风（无）
16	理工楼	1421	氨气*1、氢气*1	氢气*1	监测报警（未接线）、自动排风（无）